


הדרכה כללית



לחץ על כפתור C על מנת לעבור ממצב למצב. בכל מסך בו הינך נמצא לחץ על כפתור D על מנת להאיר את המסך.




תצוגת שעה

כיוון השעה והתאריך

1. לחץ על כפתור A, תצוגת השניות תחל להבהב.
2. לחץ על כפתור C לשנות את הבחירה עפ"י האזור.



3. כאשר ספרות השניות מהבהבות, לחץ על כפתור E על מנת לאתחל את השניות "00".
4. לחיצה על כפתור E (+) או כפתור B (-) תשנה את הספרות. כאשר הינך במצב תצוגת שעה, לחץ על כפתור E על מנת לעבור ממצב של פורמט 12 ל-24 שעות.
5. לאחר כיוון השעה והתאריך, לחץ על כפתור A לצאת ממצב תיכנות.



שימוש בטיימר

1. בתצוגה של טיימר, לחיצה על כפתור E תפעיל את התחלת הספירה לאחור.
2. לחיצה נוספת על כפתור E, תגרום להפסקת הספירה.
3. לאחר הפסקת הספירה, לחיצה על כפתור A, תאתחל את הטיימר לערך ההתחלתי שהוזן.

תאורה אחורית

כאשר הינך מפעיל את הפונקציה של תאורה אחורית, כל פעם שהשעון המעורר, סטופר או טיימר מופעלים, המסך יואר. לחיצה על כפתור D תפעיל את תאורת המסך.

הפעלת התאורה האחורית

כאשר הינך במסך של תצוגת שעה, לחץ על כפתור B כשתי שניות עד אשר הפונקציה של התאורה האחורית מופעלת.



סמן התאורה האחורית יופיע בכל מסך.

מעבר לאיתחול מחדש אוטומטי

1. בתצוגה של טיימר, לחץ על כפתור A עד שהספרות מהבהבות.
2. לחץ על כפתור D למעבר בין הפעלת הפונקציה או כיבויה.
3. לחץ על כפתור A לצאת ממצב תיכנות.



שעון מעורר

כאשר השעון המעורר מופעל הוא מצלצל לכ-20 שניות, לחיצה על כל כפתור תגרום להשתקת הצלצול. כאשר סיגנל השעה העגולה מופעל, השעון ישפיע "ביפ" בכל שעה עגולה.

כיוון השעון המעורר


1. במסך של שעון מעורר, לחץ על כפתור A. ספרות השעות תחל להבהב.
2. לחץ על כפתור C לשנות את הבחירה בין השעות לדקות.
3. לחיצה על כפתור E (+) או על כפתור B (-) תשנה את הספרות.
4. לחיצה על כפתור A, תוציא את השעון ממצב של תיכנות.

סטופר

פונקציה הסטופר מאפשרת למדוד זמן חולף ושתי סיומות שונות.

מדידת זמן

1. לחץ על כפתור E על מנת שהסטופר יתחיל לעבוד.
2. לחץ על כפתור E על מנת לעצור את מדידת הסטופר.
3. לחץ על כפתור B על מנת לאתחל את הסטופר למצב התחלה 00.




מדידת זמן כפול

1. לחץ על כפתור E להתחלת המדידה.
2. לחץ על כפתור B לעצירת המדידה עד לנקודה זו (הסטופר ממשיך לעבוד במקביל).
3. לחץ על כפתור B על מנת להציג את המשך המדידה על המסך.
4. לחץ על כפתור E לעצירת המדידה.
5. לחץ על כפתור B על מנת לאפס את כל המדידות.

מדידת שני סיומות

1. לחץ על כפתור E להתחלת המדידה.
2. לחץ על כפתור B למדידת הסיומת הראשונה.
3. לחץ על כפתור E למדידת הסיומת השנייה.
4. לחץ על כפתור B על מנת להציג את הסיומת השנייה.
5. לחץ על כפתור B על מנת לאפס את התוצאות.



[Alarm ON Indicator/Hourly Time Signal ON Indicator]

